

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
20.435 03/09/2015 15:06:30
Responsável: *mg*

REQUERIMENTO Nº 087 /2015 - 50

Requer informações ao gerente da unidade de Paraguaçu Paulista da SABESP, Sr. Édison Augusto Ribeiro Lopes sobre a possibilidade de disponibilizar serviços de abastecimento de água no bairro Rancho Alegre.

Excelentíssimo Senhor

MIGUEL CANIZARES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista


O vereador que esta subscreve, nos Termos Regimentais vigentes, **REQUER** ao Sr. Édison Augusto Ribeiro Lopes, gerente da unidade de Paraguaçu Paulista da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, as seguintes informações sobre a possibilidade de disponibilizar serviços de abastecimento de água no bairro Rancho Alegre:

- a) existem estudos para que os moradores do bairro Rancho Alegre sejam beneficiados com os serviços de abastecimento de água da SABESP?
- b-) existe uma previsão de quando serão disponibilizados os serviços de abastecimento de água da SABESP ao bairro Rancho Alegre?
- c-) quais os impedimentos para o abastecimento de água ao bairro Rancho Alegre pela SABESP?

JUSTIFICATIVA

O bairro denominado Rancho Alegre, localizado abaixo do bairro Barra Funda e próximo ao Balneário Municipal, conta com aproximadamente 150 famílias.

Os moradores deste bairro não dispõem em suas residências de água encanada, rede de esgoto e sequer asfalto.



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Tais fatos influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas que ali residem. A água para consumo e higiene pessoal é disponibilizada por meio de caminhão pipa, fornecido pela Prefeitura Municipal, apenas duas vezes por semana, sendo que, muitas famílias, para suprir a falta de água, fizeram poço caipira, do qual se retira água com roldana e balde.

O esgoto é lançado em fossa séptica, sendo que, muitas delas não foram construídas adequadamente, o que pode causar a contaminação do lençol freático.

Finalizando, o presente Requerimento visa obter as informações anteriormente citadas para poder responder às solicitações dos moradores do local.

Palácio Legislativo Água Grande, 3 de setembro de 2015.


NILSON CARLOS ITELVINO
Vereador