



Prefeitura Municipal da

Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo
Resposta do Executivo 53/2023

Protocolo 36029 Envio em 24/03/2023 09:16:11

OFÍCIO Nº 0174/2023-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 22 de março de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 044/2023-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações e providências referentes ao serviço realizado no balanço de águas (valeta) localizado na Avenida Durval Garms, esquina com a Avenida Sete de Setembro, de acordo com o Departamento de Urbanismo e Habitação, em relação aos questionamentos a, b, c, d, d.1, d.2, e d.3, as respostas constam no Memorando Interno nº 052/2023, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/lffs
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 052/2023

Paraguaçu Paulista, 10 de março de 2023.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 44/2023

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual o vereador Ricardo Rio solicita informações e providências referentes ao serviço realizado no balanço de águas (valeta) localizado na Av. Durval Garms esquina com a Av. Sete de Setembro, temos a informar que:

- a) Foi realizado no dia 25/01/2023;
- b) O valor aplicado foi de R\$ 10.327,38, considerando concreto, tela e mão de obra terceirizada;
- c) O serviço teve o acompanhamento do Eng. Everton dos Santos Cabral da Divisão de Engenharia;
- d) Houve um equívoco por parte do vereador, pois os bloquetes há muito tempo estavam afundados no local, motivo pelo qual dando prosseguimento na obra, estamos aguardando apenas a estiagem das chuvas para realizar a pavimentação do local. Quanto aos demais itens, como não houve erro por parte da prefeitura fica prejudicada a resposta.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação

